

Ersatzteil-Liste / Spare Part List

Gültig ab

01.02.2023

HEISSSCHNEIDE-GERÄT HSG-MK-S1(-2,4/020)


Pos.	Artikel		Typ	Artikel-Nr.
Pos.	Item		Type	Article No.
1	Z-Klemme	Strain relief		2200020404
2	Gehäuse für MK-S1-2,4/020	Housing		0700000028
3	Leuchtwippschalter	ON/OFF switch, illuminated		1900030105
4	MC-Buchse, schwarz	Connection jack	SLB 4-G	1900160417
5	Transformator 115 V+230 V	Transformer 115 V+230 V	EV4552	2000014552
6	Potentiometer für VWSIND lange Welle	Potentiometer	500K	1800000426
7	Mutter M10x0,75 zur Potibefestigung	Nut M10x0,75 for Poti		1800000490
8	Feststellknopf+Abdeck-Kappe			1100040050
9	Vollwellensteuerung für HSG-OE		VWS-OE ST NVWS 01	1800000361
10	Sicherungshalter	Fuse holder		1900120220
11	Feinsicherung für 230 V-240 V	Time Lag Fuse	T0,4A	1900120443
11.1	Feinsicherung für 115 V	Time Lag Fuse	T0,8A	1900120445
12	Netzklemme	Power supply terminal		1100030302
13	Netzkabel, 3 m, Schuko-Stecker	Main cord with EURO plug	EUR	1100000200
13.1	Netzkabel, US-Stecker	Main cord with US plug	USA, NEMA 5-15P	1100000251
14	Heißschneidegerät HSG-MK-S1, mit Schneidenhalter 105 mm, ohne Schneide		HSG-MK-S1(-2,4/020)	2700100522
15	<i>*Ersatzschneidenhalter, 2 m Kabel, ohne Schneide*</i> <i>* Artikel abgekündigt, Abverkauf des Restbestands*</i>		<i>*MK-S1-85*</i>	<i>*2700190225*</i>
15.1	Ersatzschneidenhalter, 2 m Kabel, ohne Schneide		MK-S1-105	2700190226

Auf der Rückseite des Gehäuses / On the back of the housing:

- 1. Z-Klemme (Zugentlastung) / Z-Binder (strain relief)
- 10. Sicherungshalter / Fuse holder
- 11. / 11.1. Feinsicherung / Fuse

Im Inneren des Gehäuses / Inside the housing:

- 5. Transformator / Transformer
- 6.+7.+9. siehe oben/ see above
- 12. Netzklemme / Power supply terminal



Änderungen vorbehalten.